



Rua Tiradentes, Edf. São Francisco, 30, Sala 404, Centro, Santo Antônio de Jesus - BA

Local: Centro Cívico A.C.M., Av. Perimetral I, Jequiezinho, Jequié-BA

Relatório de Sondagem		Nº 42411	
Furo	SP 02	Cota	99,00
SPT - Standart Penetration Test			
Camadas - Classificação dos solos		<div> <div></div> <div>30 cm finais</div> <div></div> <div>30 cm iniciais</div> </div>	
1 13 19 2 34 46 3 78 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5		1,34 2,05 2,34 Areia siltosa medianamente compacta com pedregulho cor marrom. Areia siltosa compacta cor marrom. Areia siltosa muito compacta cor marrom. ↑ Furo terminado conf. Item 6.4.3.3. Avanço de 0cm com lavagem 10 min. Avanço de 0cm com lavagem 10 min. Avanço de 0cm com lavagem 10 min.	
Prof. Camadas (m) 10 20 30 40 50 60 70 80 90			
Não foi encontrado N.A.			
Profundidade nível d'agua Inicial m 04/02/2015 Final m 04/02/2015		Amostrador Ø interno 1 3/8 " Ø externo 2 "	
Revestimento Ø 2 3/8 " Peso 65,0 kg Altura de queda 75,0 cm		Data Inicio 04/02/2015 término 04/02/2015	
Obs: (75) 3631-3470, (75) 99994-3338			
Digitador	Samoel Passos	Engº	Rycart Emmanoel Pinheiro da Silva
08/02/2016		Folha	02